



## טיפול בשפך רדיואקטיבי

1. הזהר את האנשים סביבך	
2. מנע התפשטות הזיהום ע"י הנחת חיתול על השפך	
3. במידה ונשפך החומר עליך השלך את הציוד המגן המזוהם לפסולת רדיואקטיבית ושטוף את עצמך עם מים וסבון. הצטייד בציוד מגן חדש (חלוק, כפפות ומגני נעליים)	
<b>שפך גדול</b> <b>H3&gt;1mCi, P32&gt;0.1mCi, S35&gt;0.1mCi, )</b> <b>(I125&gt;0.01mCi</b>	<b>שפך קטן</b>
4. אל תנקה : מעל לחיתול הנח ניילון שיכסה את כל החיתולים וקבע אתו בעצרת נייר דבק. נטר את עצמך ואת המעורבים בתקרית כולל סוליות נעליים.	4. נקה את השפך: השתמש בחומר סופג לניקוי השפך. יש לנקות מקצה האזור המזוהם פנימה כלפי מרכזו. שטוף את האזור במים וסבון. את הפסולת יש להשליך לפח המיועד לחומר רדיואקטיבי בלבד!
5. רשום על הניילון את התאריך שעה וסוג החומר שנשפך.	5. נטר את אזור השפך את הידיים ואת הביגוד בעזרת גלאי. אם עדיין יש זיהום שטוף את האזור שוב.
6. דווח לפיקוח סכנות קרינה (פס"ק) טלפון: 5664 / 4392 אחרי 16.00 : 052-4869950 052-5479971	6. במידע והשפך נוצר ע"י H3 או ע"י S35 – יש להזמין את אנשי פס"ק לביצוע בדיקת מריחה.
7. דווח למוקד חירום בטכניון: 4242	7. דווח ליחידת פס"ק על המקרה בהקדם האפשרי.
8. המתן להגעת צוות חירום. עם הגעת צוותי החירום פעל על פי הנחיותיהם והעבר להם את כל המידע המבוקש.	

**להזכירך: את הפסולת יש להשליך לפח המיועד לחומר רדיואקטיבי בלבד!**

**יחידת פיקוח סכנות קרינה (פס"ק): 5664 / 4392**  
**אחרי 16.00 : 052-4869950**  
**052-5479971**